

## CARTE D'AERODROME

Aerodrome chart

REQ : voir / see AD 2 LFRM.18  
Obtenir / Obtain QNH TOURS auprès de / from PARIS ACC

LE MANS ARNAGE

47 56 55 N - 000 12 06 E

ALT AD : 194 (7 hPa)

