

| Position | Coordinates   |                |
|----------|---------------|----------------|
| E31      | N 50 52 25.39 | E 007 07 48.98 |
| E32      | N 50 52 24.67 | E 007 07 51.17 |
| E33      | N 50 52 23.42 | E 007 07 51.84 |
| E34      | N 50 52 23.25 | E 007 07 53.23 |
| E35      | N 50 52 21.63 | E 007 07 54.44 |
| E36      | N 50 52 21.83 | E 007 07 55.29 |
| E40      | N 50 52 20.41 | E 007 07 57.34 |
| E41      | N 50 52 19.72 | E 007 07 57.21 |
| E42      | N 50 52 18.99 | E 007 07 59.40 |
| E43      | N 50 52 17.74 | E 007 08 00.06 |
| E44      | N 50 52 17.57 | E 007 08 01.46 |
| E45      | N 50 52 15.95 | E 007 08 02.66 |
| E46      | N 50 52 16.15 | E 007 08 03.51 |
| F17      | N 50 52 13.77 | E 007 08 05.87 |
| F19      | N 50 52 12.01 | E 007 08 08.44 |
| F20      | N 50 52 10.74 | E 007 08 11.26 |
| F21      | N 50 52 10.06 | E 007 08 11.15 |
| F22      | N 50 52 09.32 | E 007 08 13.31 |
| F23      | N 50 52 08.12 | E 007 08 14.06 |
| F24      | N 50 52 07.90 | E 007 08 15.37 |
| F25      | N 50 52 06.33 | E 007 08 16.65 |
| F26      | N 50 52 06.48 | E 007 08 17.42 |
| F31      | N 50 52 04.39 | E 007 08 19.87 |
| F32      | N 50 52 03.09 | E 007 08 22.77 |
| F34      | N 50 52 03.24 | E 007 08 19.53 |
| U10      | N 50 52 05.95 | E 007 07 10.86 |
| U12      | N 50 52 05.02 | E 007 07 11.14 |
| U14      | N 50 52 03.91 | E 007 07 10.98 |
| U16      | N 50 52 05.46 | E 007 07 10.65 |
| U18      | N 50 52 04.53 | E 007 07 11.04 |
| U20      | N 50 52 03.80 | E 007 07 10.83 |
| U22      | N 50 52 03.82 | E 007 07 11.55 |
| U24      | N 50 52 04.02 | E 007 07 12.20 |
| U26      | N 50 52 04.02 | E 007 07 12.94 |
| V10      | N 50 52 22.49 | E 007 07 29.54 |
| V11      | N 50 52 21.82 | E 007 07 28.39 |
| V12      | N 50 52 21.16 | E 007 07 27.24 |
| V13      | N 50 52 20.49 | E 007 07 26.09 |
| V14      | N 50 52 19.82 | E 007 07 24.94 |
| V20      | N 50 52 21.74 | E 007 07 30.57 |
| V21      | N 50 52 20.94 | E 007 07 29.16 |
| V22      | N 50 52 20.06 | E 007 07 27.63 |
| V23      | N 50 52 19.17 | E 007 07 26.10 |
| V30      | N 50 52 19.15 | E 007 07 35.12 |
| V31      | N 50 52 18.22 | E 007 07 33.52 |
| V32      | N 50 52 17.33 | E 007 07 31.99 |
| V33      | N 50 52 16.45 | E 007 07 30.47 |
| V35      | N 50 52 16.97 | E 007 07 30.50 |
| V40      | N 50 52 17.89 | E 007 07 35.76 |
| V41      | N 50 52 17.76 | E 007 07 34.71 |
| V42      | N 50 52 17.11 | E 007 07 34.40 |
| V43      | N 50 52 16.71 | E 007 07 32.90 |
| V44      | N 50 52 15.82 | E 007 07 31.37 |
| V45      | N 50 52 15.79 | E 007 07 32.20 |
| V50      | N 50 52 15.16 | E 007 07 39.41 |
| V51      | N 50 52 14.67 | E 007 07 38.67 |
| V52      | N 50 52 14.41 | E 007 07 38.13 |
| V53      | N 50 52 13.78 | E 007 07 37.14 |
| V54      | N 50 52 13.67 | E 007 07 36.85 |
| V55      | N 50 52 13.25 | E 007 07 35.85 |
| V56      | N 50 52 12.80 | E 007 07 35.75 |
| V59      | N 50 52 12.65 | E 007 07 36.43 |
| V101     | N 50 52 22.56 | E 007 07 30.09 |
| V111     | N 50 52 21.89 | E 007 07 28.95 |
| V121     | N 50 52 21.23 | E 007 07 27.80 |
| V131     | N 50 52 20.56 | E 007 07 26.65 |