

Position	Coordinates	
C15	N 50 02 58.73	E 008 34 53.86
C15A	N 50 02 58.49	E 008 34 54.24
C15B	N 50 02 57.40	E 008 34 53.43
C15S	N 50 02 58.71	E 008 34 53.78
C16	N 50 02 59.78	E 008 34 57.93
C16A	N 50 02 59.52	E 008 34 58.31
C16B	N 50 02 58.38	E 008 34 57.56
C16S	N 50 02 59.76	E 008 34 57.84
D1	N 50 03 03.66	E 008 35 14.11
D1A	N 50 03 02.79	E 008 35 15.01
D4	N 50 03 02.75	E 008 35 10.41
D4A	N 50 03 02.26	E 008 35 11.01
D4B	N 50 03 01.37	E 008 35 10.07
D5	N 50 03 01.85	E 008 35 06.63
D5A	N 50 03 01.18	E 008 35 07.45
D8	N 50 03 00.95	E 008 35 02.89
D8A	N 50 02 59.98	E 008 35 03.37
E2	N 50 03 04.53	E 008 35 17.90
E2A	N 50 03 04.06	E 008 35 18.55
E2B	N 50 03 03.15	E 008 35 17.57
E5	N 50 03 05.59	E 008 35 22.33
E5A	N 50 03 05.13	E 008 35 23.02
E5B	N 50 03 04.23	E 008 35 22.04
E6	N 50 03 06.51	E 008 35 26.17
E6A	N 50 03 05.54	E 008 35 26.71
E9	N 50 03 07.45	E 008 35 29.97
E9A	N 50 03 06.44	E 008 35 30.48
F211	N 50 02 23.08	E 008 32 39.31
F212	N 50 02 25.23	E 008 32 37.48
F213	N 50 02 23.66	E 008 32 41.78
F214	N 50 02 25.94	E 008 32 40.47
F215	N 50 02 26.50	E 008 32 53.62
F216	N 50 02 28.79	E 008 32 52.36
F221	N 50 02 19.13	E 008 32 27.52
F222	N 50 02 19.43	E 008 32 27.34
F223	N 50 02 20.36	E 008 32 26.83
F224	N 50 02 21.36	E 008 32 25.95
F225	N 50 02 21.62	E 008 32 26.25
F231	N 50 02 18.54	E 008 32 05.21
F232	N 50 02 17.39	E 008 32 00.42
F232A	N 50 02 14.49	E 008 32 02.10
F233	N 50 02 16.21	E 008 31 55.47
F233A	N 50 02 13.31	E 008 31 57.15
F234	N 50 02 15.07	E 008 31 50.69
F235	N 50 02 14.04	E 008 31 46.34
F237	N 50 02 15.62	E 008 31 39.24
F238	N 50 02 14.55	E 008 31 34.77
G1	N 50 01 53.66	E 008 35 00.85
G2	N 50 01 54.07	E 008 35 05.22
G3	N 50 01 54.94	E 008 35 01.77
G4	N 50 01 56.28	E 008 35 06.79
G5	N 50 01 56.22	E 008 35 02.68
G6	N 50 01 58.50	E 008 35 08.38
G7	N 50 01 58.01	E 008 35 04.50
G8	N 50 02 00.72	E 008 35 09.96
G9	N 50 02 00.66	E 008 35 06.39
G10	N 50 02 03.67	E 008 35 12.06
G11	N 50 02 03.88	E 008 35 08.69
G12	N 50 02 05.89	E 008 35 13.64
G13	N 50 02 06.53	E 008 35 10.57
G14	N 50 02 08.09	E 008 35 15.21
G15	N 50 02 08.95	E 008 35 12.33
G16	N 50 02 10.29	E 008 35 13.89
G16A	N 50 02 11.87	E 008 35 17.40
H2	N 50 01 54.35	E 008 34 51.23
H4	N 50 01 55.99	E 008 34 50.05
H6	N 50 01 58.05	E 008 34 48.87
H8	N 50 02 00.38	E 008 34 48.05
H10	N 50 02 01.74	E 008 34 47.27